

## Wagi nieautomatyczne – ocena zgodności

### Wagi nieautomatyczne po 1 maja 2004 r.


Każda waga nieautomatyczna wprowadzona do użytkowania po 1 maja 2004 r. i stosowana do określania masy:

- w obrocie handlowym,
- będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, lub podobnych typów opłat,
- podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
- pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
- przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach,
- w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
- przy paczkowaniu towarów,


powinna być poddana ocenie zgodności opisanej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), które wdraża dyrektywę 90/384/EWG.

Na takiej wadze powinny znajdować się:

- znak CE (**wzór**),



- dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która dokonała legalizacji WE lub dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór nad systemem jakości producenta,
- zielona, kwadratowa nalepka z nadrukowaną dużą czarną literą „M” (**wzór**).



Do takiej wagi powinna być dołączona deklaracja zgodności z dyrektywą 90/384/EWG lub wdrażającym ją ww. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wystawiona przez producenta.

**Powyższe znaki wraz z deklaracją zgodności zastępują cechę legalizacji pierwotnej i świadectwo legalizacji pierwotnej, stosowane przed 1 maja 2004 r.**